KADUNSUUNTAINEN LIIKKUMISESTEISEN PYSÄKÖINTIPAIKKA (1:100)



DETALJIT

Detalji 1



1:4

Detalji 2



1:20

Pysäköintipaikan
merkkiyhdistelmä

Leikkaus A - A (1:20)



MERKINTÖJEN SELITYKSET



Betonikivi



Sahattu iso noppakivi
(poltettu tai ristipäähakattu)

Nurmi

Reunatuki



Luiskattu reunatuki

	ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS KATU- JA VIHERPALVELUT	ESBO STAD TEKNISKA CENTRALEN GATU- OCH GRÖNSERVICEN		PIIRT.
				SUUNN.
				TARK.
ALUE	KAAVA	KAUP.OSA		HYV.
				PPK
				TELA
NIMI	LIIKKUMISESTEISEN PYSÄKÖINTIPAIKKA KADULLA			KLEHTI / NRO
				LIITTYY
AIHE	PYSÄKÖINTI			MKAAVA: 1:100, 1:20, 1:4
PIIR. LAJI	TYYPPIPIIRUSTUS			NRO: 5222/028A
EV	ESPOON VESI / NRO	GT	GEOTEKNIIKKA-YKSIKKÖ / KONS.	SITO
TARK.		SUUNN.		SUUNN. J.Mäkynen, M.Vuorinen
HYV.		TARK.		02.07.2007